

# Memo



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Rijkswaterstaat

Aan  
Simon Vereeke  
Ad Beaufort  
Raymond Derksen  
Gert Jan Wijkhuizen  
Klaas Kaslander

Van  
Roy van de Voort  
Datum  
12 juli 2007

Doorkiesnummer  
13 69 / (06) 218 41 099  
Bijlage(n)  
-

Onderwerp  
Controletoets Boulevard Bankert / Evertsen dp 0335 - dp 0350  
Nummer  
PZDT-M-07365 inv

Door Svasek Hydraulics (in opdracht van het RIKZ) is een detailadvies gegeven voor de toe te passen golfrandvoorwaarden voor het betreffende dijkvak. Door fouten in de kilometrering is een revisie van deze randvoorwaarden afgegeven waarbij de randvoorwaarden enigszins opschuiven (PZDB-M-07170). Deze revisie is terug te vinden op G:\Water en Scheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen\randvoorwaarden.

Met de revisierandvoorwaarden is nogmaals een toets uitgevoerd.

De geringe verschuiving van de randvoorwaardenvakken heeft één wijziging tot gevolg, het vlak VL020017 tussen dp 0344 en dp 0345 (basalt ingegoten met asfalt (26,01) op puin en vlijlagen) scoort nu **ONVOLDOENDE** in plaats van "goed" zoals weergegeven in het basisdocument PZDT-M-07046.

Dit is reeds kortgesloten met de betrokken ontwerper Klaas Kaslander.

Rijkswaterstaat Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen  
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg  
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70  
Fax (0118) 62 19 93  
E-mail h.m.vdvoort@dzl.rws.minvenw.nl  
Internet www.zeeweringen.nl



012115 2007 PZDT-M-07365 inv

Controle toetsing /vrijgave Boulevard Bankert / Eve