

Memo

Werkgroep

Kennis

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Projectbureau Zeeweringen

Betreft (actie en nr.)

Randvoorwaardenvakken zuidwatering (dijkvak 5, dijkkring 29)

Vraagsteller

E. van Dijke

Beantwoord door

A. Kamsteeg

Doorkiesnummer

070-3114207

Status

definitief

Datum

08-02-2001

Datum

14-02-2001

Bijlage(n)

1

Kenmerk

k-01-02-13

In de randvoorwaardentabel staat voor dijkvak 5 in dijkkring 29 een verkeerd scheidingscoördinaat. In onderstaande tabel wordt het nieuwe scheidingscoördinaat gegeven:

	x-coördinaat	y-coördinaat
oud	31226	384100
nieuw	31226	385100

In bijlage 1 zijn de scheidingen tussen de randvoorwaardenvakken aangegeven. De grens van het meest westelijke randvoorwaardenvak (scheidingscoördinaat $x=31226$, $y=385100$) ligt nu halverwege dijkvak 5. De randvoorwaarden mogen ook toegepast worden voor de rest van het dijkvak naar het westen toe, tot **$x=31040$, $y=385270$** (zie blauwe lijn in bijlage 1).

Projectbureau Zeeweringen

Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.