



27 FEB 2006

Verkeer en Waterstaat  
 Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat  
 Rijksinstituut voor Kust en Zee  
 afdeling Kust en Wadden Veiligheid  
 t.a.v. ir. D. Hordijk  
 Postbus 20907  
 2500 EX DEN HAAG

Contactpersoon  
 H.J. van't Westeinde  
 Datum  
 23 februari 2006  
 Ons kenmerk  
 252  
 Onderwerp  
 Vaststelling scope bestek voorhavens Terneuzen

Doorkiesnummer  
 0115686844  
 Bijlage(n)  
 -  
 Uw kenmerk  
 -

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER		X
SECRETARISSE		
PROJECTSECRETARIS		X
BEDIENSTER FINANCIËN		
BEDIENSTER KWALITEIT		
TEAMLEIDER ONTWERP		X
HOOFD UITVOERING		
COORDINATOR BESTEKSCHEFFER		
S. Verbeke		X
M. Auijsmans		X
ARCHIEF	P2DR-R 06001	X
CIRCULATIE MAP		

Geachte heer Hordijk,

Conform de Wet op de Waterkering is de beheerder iedere 5 jaar verplicht de toestand van de waterkeringen te toetsen. Deze veiligheidstoetsing is gebaseerd op het Voorschrift Toetsen op Veiligheid. (VTV) Uit de eindrapportage 2005, dijkkring 32 Zeeuws-Vlaanderen worden een aantal keringen als onvoldoende en nader onderzoek gerapporteerd. Momenteel wordt vanuit Project Bureau Zeeweringen een bestek geformuleerd voor aanpassing steenbekleding/glooiing voorhavens Terneuzen. In het bestek voorhavens Terneuzen is nog onduidelijkheid over de scope. En dan met name op het punt "de lange middenhavendam" wel of niet mee te nemen, voor aanpassen/ vernieuwen steenbekleding conform de hydrologische randvoorwaarden en VTV. Onze vraag is of u op korte termijn hier een advies over kan geven. Over het wel of niet meenemen van de lange middenhavendam voor nadere informatie kunt u bij contactpersoon terecht.

Hoogachtend,  
 DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,  
 namens deze,  
 DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,  
 namens deze,  
 HOOFD WATERDISTRICT WESTERSCHELDE,

ing. W.M. Vinke.

Rijkswaterstaat Zeeland  
 Waterdistrict Westerschelde  
 Postbus 114, 4530 AC Terneuzen  
 Buitenhaven 2, 4531 BX Terneuzen, Havennr. 1041

Telefoon (0115) 68 68 00  
 Fax (0115) 68 68 49



010515 2006 PZDR-B-06001

Ider BAdvies gevraagd voor vaststelling scope bestek