



Inspectie Verkeer en Waterstaat

p2 dt-b-07335 u.f.

rijkswaterstaat zeeland	
nr.	
25 JUNI 2007	
SSD	
voorig nr.	
volgend nr.	

INGEKOMEN DIM
 Datum **25 JUNI 2007**

Rijkswaterstaat Zeeland
 T.a.v. de [redacted]
 Postbus 5014
 4330 KA MIDDELBURG

Datum
 22 juni 2007
 Contactpersoon
 [redacted]
 Doorkiesnummer
 [redacted] 33

Bijlage(n)
 -
 Onderwerp
 Bsb; melding gebruik Lessinische en
 Vilvoordse steen, waterkering Strijendam
 (bestek ZLD 6098)

Uw kenmerk
 -
 Ons kenmerk
 IVW/TeW/07LU000361

INTERN
 hfd / afd

- HID
- BHID
- AX
- WV
- BV
- OR
- AXS
- AXW
- AXV
- AXZ
- AXE
- WVV
- WWV
- WVM
- WVI
- B
- BFM
- BHR
- BIO
- BBD
- BCT

- EXTERN**
-
- Districten
- AXD
 - AXH
 - WVD

Geachte heer [redacted]

Op 22 mei 2007 heb ik, namens u, van Zeeuwse Stroom BV een melding ontvangen voor het toepassen van Lessinische en Vilvoordse stenen. De bouwstoffen worden toegepast ter plaatse van het buitentalud van de waterkering te Strijenham in de gemeente Steenberg.

Bij de melding zijn de volgende documenten overlegd:

- Meldingsformulier;
- Concepteindrapport "Partijkeuringen Bouwstoffenbesluit Glooiingselementen, 6 typen stenen uit zeeeringen: betonsteen, basalt, vilvoordse, lessinische, doornikse, graniet", projectnummer A814720/R20020536/UHo/eal, Intron, 17 december 2002.

Ten aanzien van uw melding worden de volgende constatering gedaan:

Melding

- Bij een werk/activiteit van de 'eigen dienst' in het kader van een AmvB (in dit geval het Bouwstoffenbesluit) geldt een meldingstermijn van tenminste 10 werkdagen. Dit is in het Uitvoeringskader Amvb Eigen dienst vastgelegd (IVW/TeW/06LU00119). Ik heb uw melding op 22 mei 2007 ontvangen terwijl bij vraag 14 is aangegeven dat de stenen vanaf 29 mei 2007 worden toegepast. Op basis van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat niet aan de genoemde meldingstermijn wordt voldaan. Ik wil u wijzen op het feit dat het niet tijdig melden op eigen risico plaatsvindt en een overtreding is van Bsb art. 21, lid 2. Het niet nakomen van dit voorschrift kan aanleiding zijn voor bestuursrechtelijke handhaving. Tevens kan het te laat melden consequenties hebben voor de voortgang van het project indien blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bouwstof niet voldoet aan de eisen van het bouwstoffenbesluit.

Toezichteenheid Waterbeheer
 Unit Inspectie/Handhaving
 Postbus 61, 8200 AB Lelystad
 Bezoekadres Noorderwagenvleugel 6, Lelystad

Telefoon (0320) 29 95 00
 Fax (0320) 29 95 01
 Internet www.ivw.nl



012085 2007 PZDT-B-07335 uitv
Melding Bouwstoffenbesluit ZLD 6098



In dat geval is het mogelijk dat de betreffende bouwstof aanvullend dient te worden onderzocht of eventueel zelfs dient te worden verwijderd. U dient bij een volgende melding dan ook rekening te houden met de genoemde meldingstermijn. Opgemerkt wordt dat ik u reeds meerdere malen op deze meldingstermijn heb gewezen (o.a. in mijn brief met kenmerk IVW/TeW/07LU000252 d.d. 8 mei 2007, inzake de melding voor het gebruik van diverse bouwstoffen ter plaatse van de Scheldestraat te Strijenham in de gemeente Tholen).

Het genoemde onderzoeksrapport is in het verleden beoordeeld door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (brief van 13 mei 2003 met kenmerk DW/HH/CvP/17). In deze brief hebben wij aangegeven dat het betreffende rapport wordt beschouwd als een 'overig bewijsmiddel'. Alle onderzochte bouwstoffen worden op basis van de onderzoeksgegevens als categorie 1-bouwstoffen geclassificeerd. Zo ook de door u gemelde Lessinische en Vilvoordse stenen. Uw melding voor het toepassen van Lessinische en Vilvoordse stenen wordt derhalve als toereikend beoordeeld.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het werk en kan een controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden. Daartoe dienen de afleveringsbonnen van de bouwstoffen bij het werk aanwezig te zijn.

Onder een afleveringsbon wordt verstaan: een transportbon, connossement of bewijs van oorsprong. Een afleveringsbon die behoort bij een bouwstof met een productcertificaat, bevat in ieder geval de verplichte gegevens die zijn aangegeven op dit productcertificaat. Een afleveringsbon die niet behoort bij een productcertificaat bevat tenminste die aanduidingen, waaruit blijkt om welke bouwstof het gaat, hoeveel is geleverd, waar de bouwstof vandaan komt (locatie/producent) en waar de bouwstof wordt toegepast.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer Bos van de afdeling Emissies, RWS Zeeland.

Een afschrift van deze brief heb ik gestuurd naar Zeeuwse Stroom BV te Goes.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,

